Nr. 2009-22

Thema: Skizze & Überzeichnete Ecken

Software: Allplan; Version: ab V2008

Die Frage:

Wie kann man in Allplan einer Ansicht eine skizzenhafte Optik verleihen?

Hintergrund:

Sie wollen Ihrer berechneten Ansicht eine Skizzenhafte Optik geben bzw. an Linien nachträglich anfügen

Linienendsymbole

Antwort: So geht's:

Senden Sie dem Bieter Ihr Leistungsverzeichnis mit einem Bietermodul.

1. Markieren Sie (ohne vorher ein Werkzeug gewählt zu haben) nur alle Linien
2. Gehen Sie in die Palette Eigenschaften und wählen oben die Linien aus
3. Bei den Linieneigenschaften aktivieren Sie jeweils das Häkchen für die als Anfangs- und Endsymbole und wählen „überstehend"
4. Bei den Symbolen kann auch noch die Höhe mit angegeben werden.
5. Nach der Symbolzuordnung beenden Sie die Auswahl mit ESC und Sie haben überzeichnete Ecken